

Information fra Kilting:

Kilting skriver:

Som lovet lidt beskrivelse af vores historie med jeres udelys gennem de sidste 7-10 år.

Første gang vi kom i kålmarken for en del år tilbage var det en akut sag hvor der manglede strøm til en bolig. Vi endte med at grave en hel del op ned langs stierne og konkluderede hurtigt at man ved etableringen af dette elnet havde lavet indtil flere forlængelser på forsyningskablet til denne bolig. (det er der ikke noget ulovligt i, men det er dårligt håndværk at man ikke måler rigtigt op. Nå nok om det.)

Disse samlinger viste sig at være dårlige og derfor var der opstået kortslutning i dem. Vi fik skiftet og repareret det der skulle laves.

Efterfølgende har vi løbende samarbejdet med forskellige ansvarlige udpeget af bestyrelsen når der skulle laves diverse el-opgaver. Dette har ofte været i forbindelse med jeres udelys.

Vi har løbende kunnet konstatere at der flere steder er dårlige installationer i jorden, men da installationerne tilsyneladende ikke er så gamle (i hvert fald ikke dengang da vi startede) så fik vi ikke lov til at udbedre det.

I tog fat i den ansvarlige entreprenør (jeg mener NCC) som så efterfølgende har udbedret visse dele og jeg har for mig at det er gjort som en reklamationssag (jeg er ikke klar over præcis hvor de har udbedret)

Vi har løbende repareret på diverse lamper, påkørte master og den slags.

For nyligt var vi som sagt igen ude forbi jer i forbindelse med at der manglede ude lys. Min elektriker har målt et mindre område igennem omkring strandlykken hvor udelyset styres fra.

Ingen af de kabler han har målt på er i perfekt stand. I flere tilfælde har han koblet uden om enkelte "meget dårlige ledere i et kabel" for at kunne få det til at virke. Det vil sige at det kun er et spørgsmål om tid før der kommer fejl igen. Disse fejl vil blive hyppigere og hyppigere indtil vi stille og roligt er nødt til at skifte kablerne for at få lys på igen.

Der er flere mulige scenarier for at løse problemerne fremover.

*Den lette og selvfølgelig også den dyreste løsning lige nu er at vi skifter alle kablerne til jeres master i hele kålmarken. (dog er det væsentlig dyrere at lave det løbende) jeg har målt det løst op gennem google maps og jeg har regnet frem til at det hurtigt lander på ca. **750.000 ekskl.***

moms** for at skifte kablerne mellem alle jeres lysmaster. (heri er ikke indregnet installationer til jeres flotte pullerter da jeg ikke kan se dem så tydeligt på google maps, men mit bud vil være ca. **250.000 + moms oveni.

I har også har noget lys på diverse skure og installationer hertil som heller ikke er indregnet. (det har jeg desværre ikke noget tal på pt.)

Jeg har snakket med min elektriker og vi er også kommet frem til et andet forslag hvor vi kan dele den eksisterende installation op på 9 sikringer i stedet for 3 sikringer som det er i dag. Det kræver dog at vi skal opsætte en kabelskab og grave lidt, men vi kan på den måde sikre at mindre områder

*bliver berørt af fremtidige kabelfejl og på den måde bliver installationen mere fleksibel. Det løser jo ikke problemet på den lange bane, men det køber jer måske lidt mere tid til at kunne afse midler i jeres driftbudget til at få udskiftet kablerne. Det kan vi etablere for ca. **28.500 ekskl. moms***

*Jeg kan også tilbyde jer at sende min elektriker ud med en lærling og simpelthen måle hele skidtet igennem fra ende til anden og dokumentere det på en tegning. Så kan vi muligvis minimere lidt af det samlede omfang hvis vi kan udelukke visse strækninger for fejl. Jeg vil foreslå at gøre dette i medgået tid, men jeg vil anslå at det kan gøres på 1 uges tid. Måske lidt mere. De penge kan man selvfølgelig også vælge at spare for så at bruge dem på en decideret udbedring. **Det koster 23.475 ekskl. moms** for en uge med en svend og en lærling med jeres særtakst.*